

歡迎瀏覽《WISDOM Solutions 技術技巧及新聞》，我們希望它能成為提供貴公司最新資訊包括產品更新、技術技巧、新聞傳遞等。讓貴公司在我們的服務中得到最有效率的方法。

Date : 2008/12/03


Version : NX2~NX6

執行 NX 時,出現”NX License Error:License server system does not support this feature[-18]”錯誤訊息,如何解決?

執行 NX 時一直出現下圖訊息,授權選項一直找不到模組名稱...



建議可在環境變數中加入(如下圖)



PS...變數名稱會因 NX 版本不同而有所差異...

NX4 以前設為 UGII_FLEX_BUNDLE

NX5 後設為 UGS_LICENSE_BUNDLE

睿志科技有限公司 <http://www.wisdom.com.tw/> Mail: wisdom@wisdom.com.tw

台北-台北縣五股工業區五工三路 116 巷 2 號 5 樓 TEL:02-22996318 FAX:02-2299631

台中-台中市北屯區文心路四段 81 號 12 樓之 2 TEL:04-22927321 FAX:04-22927312

台南-台南縣永康市中正南路 30 號 6 樓 A2 TEL:06-2828383 FAX:06-2828233

中國-昆山 TEL:0512-57336975 / 東莞 TEL:0769-5091080 / 北京 TEL:10-58672523