


歡迎瀏覽《WISDOM Solutions 技術技巧及新聞》，我們希望它能成為提供貴公司最新資訊包括產品更新、技術技巧、新聞傳遞等。讓貴公司在我們的服務中得到最有效率的方法。

Date : 2009/05/12


Version : NX5~NX6

MoldWizard 標準件文件鏈結說明。

◆ 在建立/編修標準件的時候，通常會從標準零件管理功能去設定兩個 EXCEL 文件。
範例：



開啓 futaba_mm.xls 或 locating_ring_futaba.xls 檔案



	A	B	C
1			
2			
3	NAME	DATA_PATH	DATA
4	Locating Ring Interchangeable	/standard/metric/futaba/data	locating_ring_futaba.xls; FUTABA
5	Locating Ring	/standard/metric/futaba/data	sprue.xls4::FUTABA
6	Sprue Bushing	/standard/metric/futaba/data	sprue.xls4::FUTABA

(圖一)

資料庫檔案名稱

代表資料庫檔案中的分頁名稱

Microsoft Excel locating_ring_futaba.xls [唯讀]

X81 =

	V	W	X	Y	Z	
25						
26						
27	SCREW_TYPE	SCREW_DIA	THREAD_PITCH	SHCS_LENGTH	FHCS_LENGTH	SCREW
28	4	5	0.8	12	14	<UM \
29		6	1			<UM \
30						

FUTABA

(圖二)

睿志科技有限公司 <http://www.wisdom.com.tw/> Mail: wisdom@wisdom.com.tw

- 台北-台北縣五股工業區五工三路 116 巷 2 號 5 樓 TEL:02-22996318 FAX:02-2299631
- 台中-台中市北屯區文心路四段 81 號 12 樓之 2 TEL:04-22927321 FAX:04-22927312
- 台南-台南縣永康市中正南路 30 號 6 樓 A2 TEL:06-2828383 FAX:06-2828233
- 中國-昆山 TEL:0512-57336975 /東莞 TEL:0769-5091080 /北京 TEL:10-58672523

